



<i>committente</i>	ENTE BACINI s.r.l.- Genova													
<i>settore</i>	Infrastrutture – Opere Portuali													
<i>incarico</i>	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL “BACINO N° 4”													
<i>ubicazione</i>	Lato Ponente del Molo Gianò nel Porto di Genova													
<i>destinazione d'uso</i>	Cantieristica Navale - Bacino di Carenaggio													
<i>documentazione fotografica</i>														
<i>descrizione intervento</i>	L'intervento è relativo alla realizzazione di interventi di consolidamento strutturale delle fiancate laterali dell'esistente Bacino di Carenaggio n° 4 che manifestano evidenti segni di affaticamento e degrado strutturale. Le opere previste consistono nella “ricucitura” dei diversi spessori murari costituenti le pareti mediante esecuzione di un “reticolo” di perforazioni armate.													
<i>tipologia costruttiva</i>	Realizzazione di iniezioni ancoranti/consolidanti armate con barre Dywidag													
<i>impresa esecutrice</i>														
<i>importo lavori</i>	1.310.000,00 €													
<i>anno inizio prestazione</i>	2004					<i>anno ultimazione prestazioni</i>	2004							
<i>professionisti</i>	STUDIO CANEPA ASSOCIATI													
<i>classe/categoria</i>	IX c - I g													
<i>prestazioni svolte</i>	Progettazione			Direzione Lavori			Coordinamento Sicurezza		Collaudo		Perizie e Consulenze		Altro	
	architettonica	strutturale	impiantistica	architettonica	strutturale	impiantistica	in fase di progettazione	in fase di esecuzione	tecnico amministrativo	statico			Incarico svolto in collaborazione con prof. ing. Riccardo Berardi	
		✓												
<i>livello prestaz. progettuali</i>	Studio fattibilità			Preliminare				Definitivo			✓	Esecutivo		✓
<i>certificazione</i>														