


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------|-----------|--|--|--|
| <i>committente</i> | ENTE BACINI s.r.l.- Genova | | | | | | | | | | | | | |
| <i>settore</i> | Infrastrutture – Opere Portuali | | | | | | | | | | | | | |
| <i>incarico</i> | NUOVO “BACINO N° 6” | | | | | | | | | | | | | |
| <i>ubicazione</i> | Testata del Molo Giano nel Porto di Genova | | | | | | | | | | | | | |
| <i>destinazione d'uso</i> | Cantieristica Navale - Bacino di Carenaggio | | | | | | | | | | | | | |
| <i>documentazione fotografica</i> |  <p>The top part of the image shows a detailed architectural cross-section of the shipyard basin. It features several large gantry cranes positioned along the length of the basin. The structure is supported by a series of vertical columns. The bottom part of the image is a photograph showing a large white cruise ship docked at the basin, with the cranes and industrial structures visible in the background.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>descrizione intervento</i> | L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo bacino di carenaggio, da realizzarsi mediante getti subacquei di calcestruzzo, chiuso da porta ribalta e dotato di tutte le più moderne attrezzature e dotazioni impiantistiche necessarie per l'impiego cantieristico | | | | | | | | | | | | | |
| <i>tipologia costruttiva</i> | Strutture in C.A. con getto subacqueo e intelature in carpenteria metallica previa realizzazione di fondazioni colonnari in “deep-mixing” ancorate con barre Dywidag | | | | | | | | | | | | | |
| <i>impresa esecutrice</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>importo lavori</i> | 87.590.000,00 € | | | | | | | | | | | | | |
| <i>anno inizio prestazione</i> | 2002 | | | | <i>anno ultimazione prestazioni</i> | 2005 | | | | | | | | |
| <i>professionisti</i> | STUDIO CANEPA ASSOCIATI | | | | | | | | | | | | | |
| <i>classe/categoria</i> | IX c - II b - VII c - III a | | | | | | | | | | | | | |
| <i>prestazioni svolte</i> | Progettazione | | Direzione Lavori | | Coordinamento Sicurezza | | Collaudo | Perizie e Consulenze | Altro | | | | | |
| | architettonica | strutturale | impiantistica | architettonica | strutturale | impiantistica | in fase di progettazione | in fase di esecuzione | tecnico amministrativo | statico | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| <i>livello prestaz. progettuali</i> | Studio fattibilità | | | ✓ | Preliminare | | | ✓ | Definitivo | | Esecutivo | | | |